

الشّد البسيط ، الإنضغاط البسيط ، القص البسيط

الميكانيك التطبيقية :

النشاط الأول :

- 01 - أحسب إجهاد قضيب فولاذي ذو أبعاد  $(40 \times 30) \text{ mm}^2$  تحت تأثير قوة شد  $12 \text{ t}$  .
- 02 - تحقق من شرط المقاومة علما أن الإجهاد المسموح به  $\bar{\sigma} = 1440 \text{ kg/cm}^2$  .
- 03 - أحسب إستطالة القضيب علما أن الطول الابتدائي  $L = 5 \text{ m}$  ،  $E = 2,1 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$  .

النشاط الثاني :

- قضيب من الفولاذ طوله  $6 \text{ m}$  معرض لقوة شد  $10 \text{ t}$  إذا علمت أن :  $E = 2,1 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$  ،  $\bar{\sigma} = 1500 \text{ kg/cm}^2$  .
- أحسب قطر مقطع القضيب الدائري لكي يتحقق الإستقرار . ثم أحسب إستطالة القضيب .

النشاط الثالث :



تأكد من مقاومة عمود فولاذي تحت تأثير قوى إنضغاط بسيط .

$$\bar{\sigma} = 1600 \text{ dan/cm}^2 , N = 800 \text{ kn} , \text{Ø} = 200 \text{ mm} , \phi = 180 \text{ mm}$$

النشاط الرابع :

يخضع عمود لقوى إنضغاط  $L = 4 \text{ m}$  ،  $N = 80 \text{ Kn}$  مقطعه مربع الشكل .

- 01 - أوجد طول ضلع العمود إذا علمت أن  $\bar{\sigma} = 10 \text{ dan/cm}^2$  .
- 02 - أحسب مقدار التشوه في هذا العمود علما أن :  $E = 2,5 \times 10^4 \text{ dan/cm}^2$  .

النشاط الخامس :


قطعتين مجتمعين ببرغي فولاذي ذو مقطع مستقيم دائري حيث القطر  $\varnothing = 2\text{cm}$  ، نطبق جهد قاطع على طرفي القطعتين كما هو مبين في الشكل التالي :



$$F = 10 \text{ Kn} , \bar{\sigma} = 900 \text{ dan/cm}^2$$

النشاط السادس :

يتم ربط لوح بيراجي يتعرض لقوة  $F = 25\text{Kn}$  ، علما أن  $\bar{\sigma} = 100\text{Mpa}$  .



- أحسب D قطر البرغي .

## الميكانيك التطبيقية :

### النشاط الأول :

01 - حساب إجهاد القضيب الفولاذي :

$$\sigma = F \div S = (12 \times 10^3) \div (3 \times 4)$$

$$\sigma = 1000 \text{ kg/cm}^2$$

- عند التحويل من t إلى kg نضرب في  $10^3$  (  $1\text{t} = 10^3\text{kg}$  ) .
- عند التحويل من  $\text{mm}^2$  إلى  $\text{cm}^2$  نضرب في  $10^{-2}$  (  $1\text{mm}^2 = 10^{-2}\text{cm}^2$  ) .

02 - التحقق من شرط المقاومة :

$$\bar{\sigma} \leq \bar{\sigma}$$

$$1000 \text{ kg/cm}^2 \leq 1440 \text{ kg/cm}^2 \text{ و منه محققة}$$

03 - حساب إستطالة القضيب :

$$\sigma = \epsilon \times E$$

$$\rightarrow \sigma = (\Delta L \div L) \times E$$

$$\rightarrow \sigma = F \div S$$

$$\rightarrow F \div S = (\Delta L \div L) \times E$$

$$\rightarrow \Delta L = (F \times L) \div (E \times S)$$

$$\rightarrow \Delta L = (12 \times 10^3 \times 5 \times 10^2) \div (2,1 \times 10^6 \times 3 \times 4)$$

$$\Delta L = 2,3 \text{ cm}$$

- قمنا بتحويل طول القضيب من m إلى cm لذلك ضربنا في  $10^2$  ، و تبقى نفس التحويلات السابقة .

## النشاط الثاني :

01 - حساب قطر مقطع القضيب الدائري لكي يتحقق شرط الإستقرار :

$$\sigma \leq \bar{\sigma} \quad \bullet \text{ لدينا من شرط المقاومة :}$$

$$F \div S \leq \bar{\sigma}$$

$$S = (\pi \div 4) \times D^2 \quad \text{مساحة الدائرة :}$$

$$F \div [ (\pi \div 4) \times D^2 ] \leq \bar{\sigma}$$

$$F \div [ (\bar{\sigma} \times \pi) \div 4 ] \leq D^2$$

$$D^2 \geq 10 \times 10^3 \div [ (1500 \times \pi) \div 4 ]$$

$$D \geq \sqrt{8,37}$$

$$D = 2,9 \text{ cm}$$

02 - حساب إستطالة القضيب :

$$\Delta L = (F \times L) \div (E \times S)$$

$$\Delta L = (10 \times 10^3 \times 6 \times 10^2) \div [ (2,1 \times 10^6 \times 2,9^2 \times \pi) \div 4 ]$$

$$\Delta L = 4,28 \text{ cm}$$

## النشاط الثالث :

01 - التأكد من مقاومة عمود الفولاذ :

$$\sigma \leq \bar{\sigma} \quad \bullet \text{ لدينا من شرط المقاومة :}$$

$$N \div S \leq \bar{\sigma}$$

$$S = [ \pi \times ( \emptyset^2 - \emptyset^2 ) ] \div 4 \quad \text{مساحة الحلقة :}$$

$$S = [ \pi \times ( 20^2 - 18^2 ) ] \div 4$$

• تم تحويل  $\emptyset$  و  $\emptyset$  من mm إلى cm .

$$S = 59,69 \text{ cm}^2$$



$$(800 \times 10^2) \div [(59,69 \times \pi) \div 4] \leq 1600$$

$$1340,25 \text{ dan/cm}^2 < 1600 \text{ dan/cm}^2 \quad \text{محققة}$$

• التحويل من Kn إلى dan : نضرب في  $10^2$  .

### النشاط الرابع :

01 - إيجاد طول العمود :

• لدينا من شرط المقاومة :  $\sigma \leq \bar{\sigma}$

$$N \div S \leq \bar{\sigma}$$

$$N \div x^2 \leq \bar{\sigma}$$

$$N \leq \bar{\sigma} \times x^2$$

$$x^2 \geq N \div \bar{\sigma}$$

$$x^2 \geq (80 \times 10^3) \div 10$$

$$x \geq 28,28 \text{ cm}$$

نأخذ  $x = 30 \text{ cm}$

02 - حساب مقدار التشوه :

$$\Delta L = (N \times L) \div (E \times S)$$

$$\Delta L = (80 \times 10^2 \times 4 \times 10^2) \div (2,5 \times 10^4 \times 30^2)$$

$$\Delta L = 0,124 \text{ cm}$$

$$\Delta L = 1,24 \text{ mm}$$

## النشاط الخامس :

01 - التحقق من شرط مقاومة البرغي :

• لدينا من شرط المقاومة :  $\Pi \leq \bar{\Pi}$

$$T \div S \leq \bar{\Pi}$$

$$(10 \times 10^2) \div [ (2^2 \times \pi) \div 4 ] \leq 900$$

$$318,3 \text{ dan/cm}^2 < 900 \text{ dan/cm}^2 \quad \text{محقة}$$

## النشاط السادس :

- حساب D قطر البرغي :

• لدينا من شرط المقاومة :  $\Pi \leq \bar{\Pi}$

$$T \div 3S \leq \bar{\Pi}$$

$$T \geq \bar{\Pi} \times 3 \times [ (\pi \times D^2) \div 4 ]$$

$$4T \geq \bar{\Pi} \times 3 \times \pi \times D^2$$

$$D^2 \geq 4T \div (\bar{\Pi} \times 3\pi)$$

$$D^2 \geq (4 \times 25 \times 10^3) \div (100 \times 3\pi)$$

$$D \geq 10,30 \text{ mm}$$

$$D = 20 \text{ mm} \quad \text{نأخذ}$$

• التحويل من kn إلى N نضرب في  $10^3$  ( $kn = 10^3 N = 1$ ) .

•  $Mpa = N/mm^2$  .